

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ER CANTON ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0037-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Así lucen los salones de 6to A, 6to B y 5to B antes de ser remozados. Solo era una torta de concreto.



Esta foto nos representa el corredor que usamos como escenario de igual forma solo tiene una torta de concreto.



esta es la foto de la ventana de 6to B como podemos ver no es suficiente para que haya ventilación.



Foto 4: Esta es la ventana de 6to A de igual forma no suficiente para que haya ventilación.




Foto 5: Nuestra entrada principal ya le urge un mantenimiento.



Foto 6: Personal de la ferreteria donde hemos comprado los materiales para dar inicio al remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tomara Lourdes Salmeri Perez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>M. [Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---