



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: CAMBIO DE CIELO FALSO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO DE USO, EN TODOS LOS ESPACIOS QUE TIENEN ESE INCOVENIENTE Y PINTURA DE ALULAS



Foto 2: CAMBIO DE CIELO FALSO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO DE USO Y PINTURA DE AULAS



Foto 3: CAMBIO DE CIELO FALSO EN LOS CORREDORES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR TIEMPO DE USO Y CONSTRUCCION DE PARED PREFABRICADA



Foto 4: CAMBIO DE CIELO FALSO Y PINTURA DE EXTERIORES DE AULAS



Foto 5: CAMBIO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES ASI COMO PINTURA DE AULAS INTERIORES Y ETERIORES



Foto 6: CAMBIO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES ASI COMO PINTURA DE AULAS INTERIORES Y ETERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---