




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE #1 día 15/11/2024**

RECIBIDO 27/11/2024

PKA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACAGEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 1924



Foto 1: DIA 15 CONTINUACION DE TRABAJOS EN CIELO FALSO



Foto 2: DIA 15 DESMONTAJE DE CANALES



Foto 3: DIA 15 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO



Foto 3: DIA 16 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO





Foto 3: DIA 15 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO



Foto 3: DIA 16 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



6 Hojas



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE # 2 16 NOVIEMBRE 2024**

PRA FOR:
Verde

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACAGE/QUEFZ	MUNICIPIO:	ÁNTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: DIA 16 RECEPCION DE MATERIAL ES Y CONTINUACION DE TRABAJOS





Foto 2: DIA 16 RECEPCION DE MATERIALES Y CONTINUACION DE TRABAJOS





Foto3: DIA 16 RECEPCION DE MATERIAL ES Y CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto4: DIA 16 RECEPCION DE MATERIALES Y CONTINUACION DE TRABAJOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE # 3 DIA 18 NOVIEMBRE 2024**

PRA-FOR 123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINALIAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SACAGUEPEQUEZ	MUNICIPIO	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	03-01-0040-42	FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS




Foto 2: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 3: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 4: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 5: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 6: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y cargo del Presidente de la OPP

[Handwritten Signature]
Firma y Cargo Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REORTE #4 20 NOVIEMBRE**

PIAA-OR-12
Versión 7

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVILO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTOBA EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040 42	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE #5 22 NOVIEMBRE**

PRA-FOR 13:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTÓBAL EL HAJO
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REORTE #6 23 NOVIEMBRE

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUIZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTÓBAL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024



RECEPCION DE MATERIALES



RECEPCION DE MATERIALES



RECEPCION DE MATERIALES



INSTALACION DE CIELO FALSO




INSTALACION DE CIELO FALSO



INSTALACION DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CJA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

