

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPECQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO



FINALIZADO EL PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPT



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

