



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Antigua Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Guardianía el Hato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0242-43	FECHA:	26 de abril 2024



Foto 1: Baranda en mal estado



Foto 2: Baños quebrados



Foto 3: Cambio de iluminación en toda la escuela



Foto 4: Muro perimetral



Foto 5: Cambio de Lámina por terraza



Foto 6: Construcción para 4 baños y cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público