



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Antigua Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5o. Calle Poniente Final, San Juan del Obispo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0906-45	FECHA:	15/05/2024



CERCO DE POSTES DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS QUE FRECUENTEMENTE SON DESTRUIDOS POR PEERSONAS AJENAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.



ENTRADA AL INSTITUTO POR MEDIO DE UN PORTÓN PEQUEÑO HECHO DE LÁMINAS DE SEGUNDO USO.



FONDO DEL CERCO A SER REMOZADO, QUE PERTERNECE AL INSTITUTO.



ÁREA PERÍMETRAL DE ALAMBRE Y PÚAS QUE FRECUENTEMENTE ESTÁ EN RIESGO DE SER BASURERO CLANDESTINO Y ESCONDITE DE PERSONAS AJENAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.




VISTA FRONTAL DE LAS AULAS DESDE LA CALLE.



VISTA LATERAL DE LAS AULAS DESDE LA CALLE.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

