

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEES HERMANO PEDRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE PONIENTE NO.21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0940-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/12/2023
 <p>Foto 1: Módulo A, lavamanos sin llaves</p>		 <p>Foto 2: Módulo A, azulejos en mal estado</p>	
 <p>Foto 3: Módulo A, azulejo quebrado</p>		 <p>Foto 4: Módulo A, llaves en mal estado</p>	
 <p>Foto 5: Módulo A, sanitario deshabilitado por mal estado</p>		 <p>Foto 6: Módulo D, muros en mal estado</p>	

*Mania Borasulata*



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEES HERMANO PEDRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE PONIENTE NO.21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0940-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/12/2023



Foto 7: Módulo B, reposadera en mal estado



Foto 8: Módulo C, puerta en mal estado



Foto 9: Módulo C, puerta desnivelada



Foto 10: Módulo D, desfogue en mal estado



Foto 11: Evaluadora en el interior del centro educativo




Foto 12: Evaluadora en el exterior del establecimiento

*Maná Borameata*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*Alejandra Hernández*  
  
 Colegiado 4073  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa