



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SACATEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | JOCOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1º AVENIDA Y 1º CALLE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-02-0008-45 | FECHA: | 22 DE ABRIL DE 2024 |



Foto1: las láminas tienen filtraciones



Foto 2: Existe muchas filtraciones



Foto 3: por falta de recursos se ha ido deteriorando con el tiempo



Foto 4: solamente lo aseguró con las mismas tejas





Foto 5: esta es la vista desde varios ángulos



Foto 6: es todo el techo con filtraciones y se ha deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

