

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P "JM" Jorge Mario Ramírez Mena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Final Colonia las Victorias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0077-42	FECHA:	2 de octubre de 2024



Foto 1: Daños en baños de niñas en el exterior



Foto 2: Daños en baños de niñas en interior: puertas, sanitarios, piso, azulejo.



Foto 3: mingitoto baño de niños no adecuado



Foto 4: Daños en baños de niñas, pintura, puertas, piso, azulejo, drenaje, baños.




Foto 5: pileta en mal estado, azulejo, drenaje, chorros.



Foto 6: Humedad en área de cocina, falta mueble, ventilación no adecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	---	--