



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0083-43	FECHA:	07/06/2024




FOTO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA NO. 1



FOTO 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA NO. 2



FOTO 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA NO. 3



FOTO 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA NO. 4



FOTO 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO DIRECCION AULA NO. 5



FOTO 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0083-43	FECHA:	07/06/2024



FOTO 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO




FOTO 10 MANTENIMIENTO DE PUERTA NO. 1 PUERTA NO. 2



FOTO 11 MANTENIMIENTO DE PUERTA NO. 3 PUERTA NO. 4




FOTO 11 MANTENIMIENTO DE PUERTA NO. 5 PUERTA NO. 6




FOTO 12 MANTENIMIENTO DE PUERTA NO. 7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CDF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0083-43	FECHA:	07/06/2024




FOTO 12: REDACUACION DE AMBIENTE PARA COCINA, ELABORACION DE ESTUFA DE LEÑA, MUEBLE FIJO MESA DE TRABAJO CON CONCRETO, APERTURA DE VENTANA



FOTO 13 REDACUACION DE COCINA A DIRECCION, DEMOLICION DE ESTUFA DE POLLO Y SUMINISTRO E INSTACION DE PISO CERAMICO







FOTO 14 SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA NUEVA+ ELABORACION CANAL PARA DESCARGA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

