

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2024




Foto 1: problemas del sistema eléctrico por falta de mantenimiento




Foto 2: estado de las puertas que dan al exterior




Foto 3: situación actual de los baños de preprimaria, les falta las puertas



Foto 4: agua reposada detrás del escenario




Foto 5: puertas de rejas en mal estado




Foto 6: estado actual de las rejas y barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATE PEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2024




Foto 1: rampa en mal estado




Foto 2: portón de entrada principal en mal estado




Foto 3: sistema electrico en mal estado




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---