

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: cambiando el cableado electrico



Foto 2: fondeando puertas de salida segundo nivel



Foto 3: colocando puertas de preprimaria



Foto 4: realizando trabajos de bacheo del concreto




Foto 5: fondeando las puertas de rejas






Foto 6: fondeando rejas y barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público