

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: se cambiaron tomacorrientes y cableado eléctrico



Foto 2: estado actual de las puertas que dan al exterior



Foto 3: puertas de baños de preprimaria



Foto 4: bacheo de concreto terminado



Foto 5: estado actual de las puertas de rejas



Foto 6: rejas y barandas en su estado actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

ESC. O.P.P. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA
JUNTA ESCOLAR
JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General de Gestión Urbana, Ambiental y Social
DIRECCION
JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA COL. LOS LLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: rampa vista por arriba y por debajo



Foto 2: porton de la entrada principal



Foto 3: colocacion de cables electricos en ducto pvc electrico

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público