



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida y 1era. Calle No. 18 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1004-46	FECHA:	



Foto 1: La terraza tiene filtraciones y necesita limpieza de arena volcánica



Foto 2: El Techo necesita colocar las tejas que ya no existen y tapan goteras



Foto 3: La terraza mantiene filtraciones de agua



Foto 4: La terraza mantiene agua estancada y filtraciones en el área




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE JOCOTENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo