



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida y 1era. Calle No. 18 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1004-46	FECHA:	



Foto 1: La terraza necesita nivelación de bajadas de agua



Foto 2: fundicion de bajadas de agua



Foto 3: La terraza mantiene filtraciones de agua



Foto 4: La terraza mantiene agua estancada y filtraciones en el área



Foto 5: Cambio de azulejo y baños




Foto 6: Baño se utiliza de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


SEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
TÉCNICO DIVERSIFICADO
COMUNAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
Firma y sello del Presidente de la OPEJOCOTENANGO





Firma y Sello Director Centro Educativo Público Jocotenango