



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida y 1era. Calle No. 18 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1004-46	FECHA:	




Foto 1: Terraza limpia y con sus bajadas de agua



Foto 2: Terraza con impermeabilizante



Foto 3: Terraza concluida en el trabajo de impermeabilizante



Foto 4: Baño concluido en azulejo



Foto 5: Finalizado en cambio de baño




Foto 6: Finalizado en techo de cambio de tejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**DIRECCIÓN EDUCATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE JOCOTENANGO**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
**INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO BACHILLERATO EN TURISMO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN JURÍDICA**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo