

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A EORM EL YALÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL YALU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0013-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Modulo A: Trabajos de mejoramiento en el área de cocina.




Foto 2: Modulo A: Mejoramiento de la chimenea de la cocina.




Foto 3: Modulo A: corrección de entrada de luz y mejoramiento de cocina.




Foto 4: Modulo A: Mejoramiento del techo en el área de la bodega de agua.



Foto 5: Modulo A: Corrección y mejoramiento de la bodega de agua.



Foto 6: Modulo A: Mejoramiento del área de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

