

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM SAN JOSE EL YALU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL YALU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0101-41	FECHA:	11 DE MAYO 2024



Foto1: Modulo A: Piso deteriorado con agujeros.



Foto 2: Modulo A: Piso en mal estado.



Foto 3: Modulo B: Piso de concreto rustico, no posee piso de granito o cerámico.



Foto 4: Modulo A: Piso deteriorado con agujeros.




Foto 5: Modulo B: Piso de concreto rustico, no posee piso de granito o cerámico.



Foto 6: Modulo B: Piso de concreto rustico, no posee piso de granito o cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

