



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA, RANCHO ALEGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Puertas de salones y sanitarios dañados



Foto 2: Mantenimiento de barandas y balcones



Foto 3: Gabinetes para cocina



Foto 4: Cambio de vidrios de cocina y salón



Foto 5: Mejoramiento del drenaje



Foto 6: Mejoramiento de mingitorios e instalación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bosca Arisda Pasan Gallina*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA, RANCHO ALEGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 7 Mejoramiento e instalación de Portón



Foto 8: Mantenimiento e instalación de techo




Foto 9: instalación de piso en el aula



Foto 10: Mantenimiento de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosa Cris Hen Roxon Galbiza*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

