



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO AL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento de puertas y balcones



Foto 2: Mantenimiento de minjitorio



Foto 3: Instalación de bavinetes aereos y puertas para gavinete.



Foto 4: mejoramiento del techado




Foto 5: Mejoramiento de lavamanos



Foto 6: Cirlulación y techado de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosa Gisela Paxón Gallina*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

