

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	4/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepequez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	4/11/2024



Foto7: Mantenimiento de Drenaje y conexión a linea principal



Foto 8: Impermeabilización de la pared de Segundo A



Foto 9: instalación y piletta con su respectiva tubería de agua potable



Foto 10: Cambio de laminas del grado de Tercero Primaria




Foto 5: Caja de registro de drenaje





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORP	 Firma y Sello Director-Centro Educativo
---	---

