



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rejón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0115-43	FECHA:	15/05/2024




MURO PERIMETRAL DE 100 METROS CUADRADOS



VENTANAS A CAMBIAR



SUSTITUCION DE PORTON



INSTALACION DE LUS ELECTRICA PARA BAÑOS



CERRAR ESTE ESPACIO CON PAREDES LATERALES PARA BODEGA



SUSTITUIR ESTA DIVISION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenya Mirvella Socoy Tubal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

