

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0007-43	FECHA:	17 de octubre de 2024



Foto1: Muro Perimetral colapsado (Área de trabajo 1)



Foto 2: Foto1: Muro Perimetral colapsado (Área de trabajo 1)



Foto 3: Muro perimetral y de contención colapsando desde el exterior (Área 2)



Foto 4: (Muro perimetral y de contención colapsando desde el interior (Área 2)



Foto 5: Muro perimetral vista desde afuera (Área de trabajo 1)



Foto 6: Área a trabajar el muro de contención (Área de trabajo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 	
--	---	--