



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versik

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio, Santo Domingo Xenacoj Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0008-43	FECHA:	06/09/2024




Foto 1: Pila, cambio de pila por deterioro.




Foto 2: circular 3 perimetros con block. Colocación de puertas y ventanas.




Foto 3: Colocación de techo de lámina con costanera.



Foto 4: Mantenimiento de fosa séptica y colocación de piso ceramica.



Foto 5: Ampliación de estufa artesanal con chimenea de ladrillo y colocación de azulejo sobre y alrededor de la estufa, mesa de cemento.




Foto 6: instalación de agua potable e instalación de cableado para energia electrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

