



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio, Santo Domingo Xenacoj Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0008-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cambio de pintura exterior de la escuela y salones de clases.




Foto 2: circular 3 Mejoramiento de cocina.




Foto 3: Mantenimiento y cambio de cableado eléctrico.



Foto 4: Colocación de piso.



Foto 5: Instalación de techado.




Foto 6: Repello de pared interno y externo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

