

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVI0       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |                       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepequéz                                 | MUNICIPIO:                     | Santo Domingo Xenacoj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Rosario | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ROSARIO      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-05-0009-43                                | FECHA:                         | 6/09/2024             |



Foto 1: se realiza el mejoramiento del área perimetral en esta parte frontal de la escuela muro de block.



Foto 2: se realizara el mejoramiento al muro de mamposteria reforzada de 57ml con altura de 2.50m con su espectivo cimientó.



Foto 3: en este espacio tenemos prevista la instalación de un portón metálico.



Foto 4: desde este espacio el mejoramiento al muro, incluye mampostería reforzada.



Foto 5: se cambia el cerco de malla y de cipres existentes por seguridad de los niños




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|