



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO XENACÓJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 7-05 zona 1 COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0010-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEDE FAMILIA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

