


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sacatepéquez | MUNICIPIO: | Santo Domingo Xencoj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica INEB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 calle 0 avenida zona 2 colonia el carmen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-05-0013-45 | FECHA: | 10 de abril de 2024 |



Estado actual del deterioro del segundo nivel.



Estado actual del deterioro del segundo nivel.



Estado actual del deterioro del segundo nivel.



Estado actual del deterioro del segundo nivel.



Estado actual de la estructura del segundo nivel.



Estado actual de los salones del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

