

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN JOSE PACUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE PACUL, SANTIAGO SAC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0125-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	226/11/2024
<p>Foto 1: LIMPIEZA DE ÁREA PARA INICIO DE APLICACIÓN DE CERNIDO</p>		<p>Foto 2: MEZCLÓN APLICADO EN TERRAZA DE SALON DE COMPUTACIÓN</p>	
<p>Foto 3: LEVANTADO DE BORDILLO DE BLOCK PARA NIVELACION Y CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN PAÑUELOS DE MEZCLÓN FINAL</p>		<p>Foto 4: CORTE Y PICADO PARA APLICACIÓN DE BASE GRIS EN INTERIOR DE SALON DE COMPUTACIÓN</p>	
<p>Foto 5: MATERIALES PARA MEJORAMIENTO</p>		<p>Foto 6: CORTE Y PICADO PARA APLICACIÓN DE BASE GRIS EN INTERIOR DE SALON DE COMPUTACIÓN</p>	

Maria Antonia Toledo Toledo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma, sello del Coordinador de Infraestructura de la DIEDUC



[Handwritten Signature]
Héctor Fernando Vissoni Sánchez
Técnico Infraestructura