

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 TA AVENIDA 1-57 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0277-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Cambio de focos de lámparas de domo




Foto 2: cambio de lámina policarbonato techo Domo



Foto 3: Mejoramiento de Pared Lineal tercer nivel pegado a cocina.




Foto 4: Sustitución piso de cocina.



Foto 5: Mejoramiento de pared baños de Maestras.



Foto 6: Mejoramiento de modulo de gradas de tercer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 TA AVENIDA 1-57 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0277-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Cambio de bajadas de agua pluviales.



Foto 8: Mejora de ventilación de ventanas aulas de primer nivel y segundo nivel.




Foto 9: Cambio de baño completo baño de niñas 2do nivel y arreglo de accesorios de baños de segundo nivel.




Foto 10: Cambio de chorros de lavamanos de baños de niñas y niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.P.F., Sacatepéquez




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

