

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Akdea Pachalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0280-42	FECHA:	.08/11/2024



Foto 1: En la fotografía se observa el avance del techado sobre el patio de la escuela.



Foto 2: Vista desde un segundo ángulo del área del techado que se está trabajando.



Foto 3: Fotografía de la vista desde un tercer ángulo del área que se está cubriendo.



Foto 4: Fotografía de los trabajos en el techo desde un cuarto ángulo.



Foto 5: Fotografía de los avances del techado desde un quinto ángulo.



Foto 6: Fotografía desde un sexto ángulo, pueden observarse las tijeras colocadas, las costaneras, la lámina de polycarbonato y la lámina de aluzinc blanca preprintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

