

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachall
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0280-42	FECHA:	.27/11/2024



Foto 1: Fotografía del techado del patio finalizado desde un primer ángulo.



Foto 2: Fotografía de un segundo ángulo del área a techada finalizada.



Foto 3: Fotografía de un tercer ángulo del área completamente techada.



Foto 4: Vista desde un cuarto ángulo del área techada sobre el patio de la escuela.



Foto 5: Desde el segundo nivel, en un quinto ángulo se observan el techo finalizado.



Foto 6: Vista desde un sexto ángulo del techo sobre el patio de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público