



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOLIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0873-42	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: Vista general de muro, esquina superior izquierda muro dañado por deslave.



Foto 2: Vista general muro dañado, el cual es necesario reponer para evitar daños a la infraestructura y a la población estudiantil.



Foto 3: Vista del área donde se debe reponer muro



Foto 4: Se evidencia el daño al muro



Foto 5: Es necesario para reponer el muro demoler las partes que aún permanecen del mismo.



Foto 6: Previo al ingreso del invierno es urgente la reposición del muro para evitar deslaves.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. R. P.*  
Firma y sello del Presidente de la OBF



*R. B.*  
Firma y Sello Director Centro Educativo P

