



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chixolis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0879-43	FECHA:	25/10/2024




Foto 1: Area a techar



Foto 2: Area a techar



Foto 3: Area a techar



Foto 4: Area a techar



Foto 5: Vista frontal de area a techar




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Yohana*

Firma y sello del Presidente de la OP



*PP*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

