







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIXOLIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOLIS SANTIAGO SAC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0879-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2024
			
Foto 1: MEJORAMIENTO CUBIERTA EN PATIO		Foto 2: MEJORAMIENTO CUBIERTA EN PATIO	
			
Foto 3: INSTALACION DE ALERO EN MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN PATIO		Foto 4: MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVAL CON TUBERÍA DE 6"	
			
Foto 5: MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVAL CON TUBERÍA DE 6"		Foto 6: MEJORAMIENTO SUSTITUCION DE VENTANERÍA DAÑADA	

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura de la DICEDEC



Firma y Sello del Técnico Infraestructura