REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

57°~

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Bartolome Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FONE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era avenida 5-41 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0131-42	FECHA:	30 de julio de 2024



Foto1: sustitución de baño tipo baby para atención a niños de este nivel



Foto 2: reforzamiento de malla perimetral.




Foto 3: Colocación de Block con malla para asegurar el perímetro




Foto 4: Colocación de malla en el area perimetral





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

LPAS AL

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educació

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Bartolome Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FODE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era avenida 5-41 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0131-42	FECHA:	30 de julio de 2024



Foto1: Instalacion de estructura en el area del patio para cubrir a los estudiantes del calor.



Foto 2: instalación de estructura en el area del patio para cubrir a los estudiantes del calor



Foto 3: instalación de estructura en el area del patio para cubrir a los estudiantes del calor



Foto 4: area que colinda con la parte de atras de la escuelas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el puniero de hojas



Foto 6: instalación de lavamanos en sanitarios

Observacion: 51 es necesario se pueden agregar nojas adicionaies y actualizar el pomero i

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Púl