



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Bartolomé Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Lázaro Axuaca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. calle 1-11 de la zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0132-43	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 1: cambio de piso de cemento a piso de ceramica en sanitarios de hombres y mujeres del segundo nivel, y sanitarios los existentes ya estan deteriorados por el tiempo. Alumnos beneficiados 425.



Foto 2: modificación de área para convertirla en cocina viendo la necesidad y la carencia de espacios para poder cumplir con las actividades de refacción escolar programadas por el MINEDUC, 425 alumnos



Foto 3: Colocar 5 tragaluces para beneficiar con iluminación el espacio de cancha de la escuela para las actividades de propias de la escuela y la clase de Educación Física .




Foto 4: Modificar y Colocar ventanas para que se puedan abrir y obtener ventilación en los salones del segundo nivel, ya que por tener techo de lámina en verano aumenta la temperatura, alumnos veneficiados 285



Foto 5: Pintura completa y resanado de paredes por humedad.





Foto 6: Capacitación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público