



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Lucas Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sara de la Hoz de Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choacorra, San Lucas Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0142-43	FECHA:	14 de octubre de 2024.



Foto 1: parte frontal de ventanas donde se colocaran balcones



Foto 2: parte de atrás de ventanas donde se colocaran balcones




Foto 3: lamparas a cambiar en la cocina.




Foto 4: lamparas a cambiar



Foto 5: pared y muebles de cocina donde se colocara forro de azulejo




Foto 6: puerta de ingreso, dar mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

