



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Lucas Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sara de la Hoz de Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choacorrál, San Lucas Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0142-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024.




Foto 1: mesa de cocina forrada con azulejo




Foto 2: los balcones que se colocarán en las ventanas de la parte trasera de la escuela.



Foto 3: se colocarán balcones en las ventadas de la parte de atrás.




Foto 4: lamparas a cambiar




Foto 5: pared y muebles de cocina iniciando a colocar el azulejo




Foto 6: puerta de ingreso, dar mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

