



Negrita\*REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Lucas Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sara de la Hoz de Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choacorrá, San Lucas Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0142-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024




Foto 1: cocina forro de azulejo terminado




Foto 2: balcones de las ventanas de la parte trasera de la escuela.




Foto 3: muebles de la cocina forrados de azulejo terminados.



Foto 4: lámparas del corredor colocadas.




Foto 5: lavatrastos forrado de azulejo




Foto 6: puerta principal con mantenimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 