



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0145-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Foto 1: VULNERABILIDAD DE PERIMETRO SUSTITUCIÓN DE CERCO DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: VULNERABILIDAD DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: FORMA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL MURO DEL ESTABLECIMIENTO ACTUALMENTE



Foto 4: MEJORAMIENTO O REPARACIÓN DEL AREA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 5: REPARACIÓN O MENTENIMIENTO DE LOS JUEGOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: REPARACIÓN DE LOS LAVAMANOS DE LAS NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Nancy Carolina Contreras Mijangos
NANCI CAROLINA CONTRERAS MIJANGOS
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



Prof. Viviana Hayde Ismatul Rejorachi
PROFA. VIVIANA HAYDE ISMATUL REJORACHI
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

