

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0146-43	FECHA:	06/09/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DE BODEGA



Foto 3: MANTENIMIENTO Y COMBIO DE TAPADERA DEL SISTEMA SUBTERRANEO



Foto 4: IMPERMIABILIZANTE A PAREDES CON HUMEDAD



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PORTONES




Foto 6: MEJORAMIENTO DE BANQUETAS (INCLUSIÓN)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

