



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-0146-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE FUGA DE AGUA EN SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL. RENANDO HUMEDAD EN DIRECCIÓN DE LA ESCUELA



Foto 2: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN LA COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE SUMINISTROS EN LAVAMANOS



Foto 4: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REJA EN PORTÓN DE ACCESO +. MANTENIMIENTO Y PINTURA



Foto 5: INSTALACION DE LÁMINA Y FLASHING PARA CONTRARRESTAR FILTRACIONES



Foto 6: MEJORAMIENTO EN APLICACIÓN DE PINTURA EN PARTE EXTERIOR Y FACHADA LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público