

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAGDALENA MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, HUNAPU JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA AVENIDA A-1 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-10-0164-43	FECHA:	4 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Impermeabilización de terraza de baños



Foto 2: sellar canaals del todo el domo



Foto 3: cernidode contorno del como del segundo nivel




Foto 4: Azulejos en baño de niños y niñas



Foto 5: cambio de 5 baños con fluxometro



Foto 6: Techado de baños de niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN