



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAGDALENA MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 11 DE AGOSTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 11 DE AGOSTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-10-1159-43	FECHA:	7/06/2024



FOTO 1: MURO PERIMETRAL, PARTE DE ENFRETE



FOTO 2: MURO PERIMETRAL PARTE ESTE



FOTO 3: MURO PERIMETRAL PARTE ESTE



FOTO 4: MURO PERIMETRAL PARTE ESTE PEGADO A LOS BAÑOS



FOTO 5: MURO PERIMETRAL PARTE ESTE PEGADO A LA PILA Y BAÑOS



FOTO 6: MURO PERIMETRAL, ESQUINA DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

