



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Leonor Rosales Vda. de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1-53 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0171-43	FECHA:	25/10/2024




Foto1: Foto tomada desde arriba (lado central).




Foto 2: Foto tomada desde arriba (lado suroriente).



Foto 3: Foto tomada desde el patio (lado suroriente).




Foto 4: Foto tomada desde el patio (lado nororiente).



Foto 5: Foto tomada desde el patio (lado oriente).




Foto 6: Foto tomada desde el patio (lado poniente).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.