



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Leonor Rosales Vda. de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1-53 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0171-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 1: Foto tomada desde arriba (lado central).



Foto 2: Foto tomada desde arriba (lado suroriente).



Foto 3: Foto tomada desde el patio (lado suroriente).



Foto 4: Foto tomada desde el patio (lado nororiente).



Foto 5: Foto tomada desde el patio (lado oriente).




Foto 6: Foto tomada desde el patio (lado poniente).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público