



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C. A. T. E. M. S. D.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Leonor Rosales Vda. de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1-53 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0171-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Foto tomada desde arriba (lado central).




Foto 2: Foto tomada desde arriba (lado suroriente).




Foto 3: Foto tomada desde el patio (lado suroriente).



Foto 4: Foto tomada desde el patio (lado nororiente).



Foto 5: Foto tomada desde el patio (lado oriente).






Foto 6: Foto tomada desde el patio (lado poniente).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público