

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE JESUS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A E.O.U.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. AVENIDA 1-80 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0001-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE JULIO DEL 2024



Foto1: PINTURA DEL EXTERIOR



Foto 2: MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE MADERA




Foto 3: AMPLIACION LAVAMANOS




Foto 4: CAMBIO DE SANITARIO



Foto 5: CAMBIO DE LUGAR



Foto 6: MEJORAS EN EL MINGITORIO

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma. Sello del Coordinador de Infraestructura



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE JESUS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A E.O.U.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. AVENIDA 1-80 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0001-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE JULIO DEL 2024
			
Foto 7: CAMBIO DE PILA		Foto 8: EQUIPO DE DISTRIBUCION DE AGUA	
			
Foto 9: MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA			



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello del Coordinador de Infraestructura

