

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 2-26 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-1051-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Estado actual de las láminas, presentando daños, y que desde hace muchos años que no se ha cambiado.



Foto 2: Piso corriente en las aulas, presentando pequeñas grietas donde pasa las líneas.



Foto 3: Estado actual del pasillo, en mal estado.



Foto 4: Estado actual del porton principal del edificio escolar, presentando serios daños.



Foto 5: Estado actual de canales del techado en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---